

Mérési teszt



Europe
Container Terminals




Tulajdonos : Europe Container Terminals
Használat : Vontatás / szállítás
Márka : Terberg / Allison MD3060

Olaj : Kendall Dextron III
Tartály : kb. 27 liter
NTZ szűrő : AL-19-A


Tisztulás mértéke : ISO 23/20/17 to ISO 20/18/15

Víz csökkenése : 551 PPM-ről 168 PPM-re


Részecskék > 2 mikron




Részecskék > 5 mikron



Részecskék > 15 mikron






Tulajdonos : Europe Container Terminals
Használat : Vontatás / szállítás
Márka : Terberg / Allison MD3060

Olaj : Kendall Dextron III
Tartály : kb. 27 liter
NTZ szűrő : AL-19-A

Tisztulás mértéke : ISO 23/21/17 to ISO 18/16/13


Víz csökkenése : 551 PPM-ről 168 PPM-re

Részecskék > 2 mikron




1= NTZ előtt, 2= NTZ szűrő után

Részecskék > 5 mikron



1= NTZ előtt, 2= NTZ szűrő után


Részecskék > 15 mikron



1= NTZ előtt, 2= NTZ szűrő után



OFF LINE szűrés



A csapágykopások és sérülések okai

Olaj tesztekkel bizonyítható problémák

